

Паспорт

Кассеты транспортные



ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021



Правила эксплуатации

В соответствии с сертификатом соответствия, свойства полиэтилена допускают эксплуатацию емкостей кассет при температуре окружающей среды и хранимых в них продуктов от -40°C до +60°C.

- Использование жидкостей с температурой выше +60°C для промывки и пропаривания емкостей кассет не допускается.

• При вероятности даже локального перегрева поверхности емкостей кассет до температуры выше +60°C, нагрев рабочей жидкости в емкостях запрещен.

• При долгом нахождении под прямыми солнечными лучами поверхность емкостей кассет может нагреваться до температур, превышающих максимальную температуру эксплуатации. Это может приводить к деформации изделий. Для предотвращения этого необходимо в жаркое время закрывать емкости кассет от прямых солнечных лучей, например, под навесом. Если в результате деформаций емкости кассет сохранили свои эксплуатационные характеристики: возможность наполнения и закрытия крышки, объем, устойчивость, то такие деформации носят декоративных характер.

• Емкости кассет не предназначены для работы под избыточным давлением, также не допускается создание разрежения внутри емкостей.

• Использование кассет для транспортировки, хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, должно быть согласовано с изготовителем кассеты и поставщиком или производителем продукта. В случае использования указанных жидкостей без согласования, производитель не несет ответственность за деформацию/выход из строя емкостей кассет.

• В случае присоединения к емкостям кассет дополнительного оборудования или установки их в системах водоснабжения рекомендуется проверить все места соединений с емкостями на герметичность.

• Подключение к емкостям кассет арматуры и/или трубопровода должно осуществляться таким образом, чтобы исключалось поперечное и/или продольное нагружение емкостей и установленной на них гидравлической арматуры весом подключаемого оборудования и/или трубопровода. Рекомендуется использование компенсаторов, либо гибкого трубопровода.

• При подключении к емкостям кассет трубопровода, либо арматуры массой более 3кг обязательно использование опор, компенсирующих нагрузку подключаемого оборудования и/или трубопровода.

• Перед заполнением емкостей кассет жидкостью необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, способных повлиять на герметичность емкостей или вызвать поломку оборудования.

- Для мытья емкостей кассет можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор.
- Не допускается использование абразивных веществ.

• На наружной поверхности емкостей кассет указана дата изготовления. Нанесение знаков опасности, предупредительных знаков и т.д. выполняется потребителем самостоятельно.

• Кассеты должны устанавливаться на ровной горизонтальной подготовленной поверхности, выдерживающей массу заполненных емкостей кассеты. Днище кассеты должно полностью опираться на эту поверхность.

• Эксплуатация емкостей кассеты при хранении опасных веществ должна выполняться в соответствии с действующей нормативной документацией.

• Обязателен периодический осмотр емкостей, обрешетки, дополнительного оборудования и установленных на кассету комплектующих на отсутствие повреждений и надлежащее функционирование.

• В зависимости от условий эксплуатации допускается незначительное изменение (до 20% от соответствующего линейного размера) изделия без ухудшения эксплуатационных характеристик (образование трещин, растрескивания, значительного уменьшения или увеличения внутреннего объема и т.д.).

• Правила эксплуатации Мотопомпы см. в разделе «Руководство пользователя Мотопомпы». Перед началом работы проверить Мотопомпу согласно инструкциям в разделе «Руководство пользователя Мотопомпы». Проверьте и подтяните все отводы и хомуты.

Внимание! В процессе эксплуатации возможно образование течи в местах соединения комплектующих дополнительного оборудования вследствие ослабления усилия затяжки резьбовых соединений или вследствие небольшого естественного износа уплотнительных колец. Перед наполнением емкостей кассеты необходимо проверить соединения (отводы, фитинги, и т.д.) на герметичность и при необходимости подтянуть.

Внимание! При проведении различных работ внутри емкостей необходимо учитывать практически полное отсутствие естественной вентиляции внутри емкостей, а также использовать специальные средства защиты органов дыхания и зрения (особенно при использовании токсичных веществ и проведении сварочных работ).

Внимание! Присоединение к емкостям кассет дополнительного оборудования или подключение емкостей к системе водоснабжения должно производится квалифицированными специалистами.

Внимание! Не эксплуатируйте Лестницу с трапом сборно-разборную для обрешеток TRF/TRN в подвешенном состоянии. Лестница не должна выступать за габариты борта транспортного средства.


Внимание! К работе на Площадках верхнего обслуживания допускается персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по выполнению работ на высоте.

Сборка

Установка Блока быстроразъемного соединения (далее Блок БРС) на кассетах TRF/TRN

Взять Блок БРС

Закрепить в месте выхода с помощью гайки разборной муфты в нужном положении.



Блок БРС

Установка мотопомпы на площадку для мотопомп:

Закрепите мотопомпу на площадке при помощи:


- болтов M6*35, шайб d6 и гаек M6 (для мотопомп Zongshen);
- или болтов M8*35, шайб d8, гаек M8 (для мотопомп Vanjo);
- иной крепеж, если указанный выше не подходит (в зависимости от типа мотопомпы).

Если на площадке нет совпадающих отверстий, просверлите Ø7 мм или Ø9 (в зависимости от типа помпы). Виброопоры мотопомпы (если имеются) должны быть между площадкой и рамой мотопомпы.


Внимание!!! Рекомендуется сначала установить шланг к всасывающему патрубку помпы (спереди мотопомпы), затем зафиксировать ее на площадке.

Порядок установки мотопомп Zongshen:

- Установить шланг на штуцер всасывающий (спереди мотопомпы).
- Установить мотопомпу.



Установка мотопомп Zongshen WG 20 (G2)



Установка мотопомп Zongshen WG 30 (G3)

Порядок установки мотопомп Vanjo:

Для исполнения с штуцерами G2:

- Взять Штуцер G2 прямой. Нанести на резьбу герметик. Установить спереди помпы на 8 1/3 оборота (ключ 65 мм).
- Взять Штуцер G2 угловой. Нанести на резьбу герметик. Установить сверху помпы на 5 1/3 оборота (ключ радиусный 58 – 62 мм).
- Установить шланг на штуцер всасывающий (спереди мотопомпы).
- Установить мотопомпу.

Внимание!!! Рекомендуется закрепить мотопомпу на один болт, затем производить установку шланга.




Установка мотопомп Banjo G2

Для исполнения с штуцерами G3:

- Открутить переднюю крышку помпы (отвёртка плоская (или ключ рожковый на 10), ключ рожковый на 11).
- Взять Штуцер G3 угловой. Нанести на резьбу герметик. Установить сверху помпы на 8 1/3 оборота (ключ радиусный 100 – 110 мм).
- Установить переднюю крышку помпы назад.
- Взять Штуцер G3 прямой. Нанести на резьбу герметик. Установить спереди помпы на 8 1/3 оборота (ключ радиусный 100 – 110 мм).
- Установить шланг на штуцер всасывающий (спереди мотопомпы).
- Установить мотопомпу.

Внимание!!! Рекомендуется закрепить мотопомпу на один болт, затем производить установку шланга.



Установка мотопомп Banjo G3

- При помощи фитингов шланг заправочного модуля подключается к выходному отверстию мотопомпы. Шланг комплекта слива для мотопомпы подключается к входному отверстию мотопомпы.



Комплект полного слива с заправочным модулем и площадкой для мотопомпы на две емкости TRF d50мм ПВХ






Комплект полного слива с фильтром и площадкой для мотопомпы на две емкости TRF d75мм ПВХ

Установка дополнительных лестниц на обрешетки TRF/TRN:

На обрешетки TRF/TRN для одной емкости

- С помощью болтов M10 и шайб d10 закрепить лестницу в резьбовые заклепки сверху, затем снизу.



Место установки на Обрешетках для одной емкости



Место установки на Обрешетках для двух емкостей

Эксплуатация комплексов насосных

Комплекс насосный предназначен для совершения принудительных действий с жидкостями: наполнение, опорожнение, гидроперемешивание жидкостей, а также перелив между емкостями кассеты как совместно, так и попеременно (в зависимости от типа).

Перед началом работы проверить мотопомпу согласно инструкциям в разделе «Руководство пользователя мотопомпы». Проверьте и подтяните все отводы и хомуты.


Внимание! При первом запуске или после осушения системы рекомендуется заполнить ее жидкостью через фильтр (открутить крышку фильтра и заполнить).

Внимание! Не рекомендуется осушать систему.


Внимание! Производите открытие кранов в последовательности согласно схемы. Закрывайте краны в обратном порядке.

Внимание! Изменение режимов производите на холостых оборотах мотопомпы.

Рекомендация! При заборе жидкости из водоема используйте напорно-всасывающий шланг с обратным клапаном. После заправки кассеты шланг с клапаном оставьте на водоеме в заполненном состоянии. При следующей заправке кассеты это позволит мотопомпе выйти на максимальную производительность быстрее, что снижает временные затраты.



Комплекс насосный для CSP/KAC
на одну емкость TRN 1275л/мин d75мм ПВХ



Комплекс насосный для CSP/KAC
на две емкости TRF 1275л/мин d75мм ПВХ




Схема режимов работы насосного комплекса для одной емкости Кассеты TRF/TRN




Схема режимов работы насосного комплекса для двух емкостей Кассеты TRF

Транспортировка и хранение

Допускается транспортировка наполненных кассет любым видом транспорта соответствующих габаритов и грузоподъемности в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретного вида, при соблюдении следующих условий:

1. Кассета устанавливается на ровную горизонтальную подготовленную поверхность, выдерживающую массу заполненной кассеты. Днище кассеты должно полностью опираться на эту поверхность.
2. Емкости кассеты заполняются и опустошаются только в установленном на транспорт состоянии.
3. Кассета должна быть надежно закреплена и защищена от опрокидывания.
4. Условия транспортировки кассет должны обеспечивать сохранность качества как самих емкостей, так и подключенного или смонтированного на ней дополнительного оборудования, а также предохранять их от загрязнений, повреждений, деформаций.

Для уменьшения нагрузки, испытываемой стенками емкостей при транспортировке в не полностью заполненном состоянии, рекомендуется использовать гасители скорости жидкости.

Погрузочные и разгрузочные работы кассет производятся только с опорожненными емкостями.

Гарантия изготовителя

Срок службы емкостей в кассете, предназначенных для хранения неопасных и неагрессивных жидких веществ (вода, пищевые продукты и пр.) - до 10 лет, емкостей, предназначенных для хранения слабоагрессивных жидкостей, в т.ч. дизельного топлива - 7 лет, емкостей предназначенных для хранения агрессивных жидкостей - 3 года.

Кассеты эксплуатируются в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют течи по корпусу емкостей и комплектующим/арматуре дополнительного оборудования кассет;
- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхностях емкостей кассеты;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию емкостей кассеты деформации и повреждения;

Гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний-разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение».

Гарантия не распространяется в случаях:

1. Нарушения указаний разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение».
2. Механических повреждений емкостей кассеты и/или обрешетки и их комплектующих, а также комплектующих дополнительного оборудования кассеты.
3. Самостоятельного присоединения к емкостям кассеты дополнительного оборудования, использования неоригинальных комплектующих.
4. Изменения комплектации или самостоятельной доработки емкостей, обрешетки и других элементов кассеты, или дополнительного оборудования без согласования с изготовителем.
5. Деформаций в результате нагрева, в т.ч. локального под прямыми солнечными лучами.
6. Образования недостатков лакокрасочного покрытия, в т.ч. изменения блеска и/или цвета покрытия со стороны падения солнечных лучей, появления коррозии на обрезных кромках листа (до 1 см от кромок) и внутренних частях поперечных напусков, несовпадения оттенка или неравномерного выцветания отдельных элементов, отслоения и растрескивания покрытия.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).



Таблица химической стойкости:

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №

Продавец

Дата продажи

место
для
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05

Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)
info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.